
Nodo 1
Prov.
RET
Nodo 2
Conductimetro 102
SCADA
XV
XY
ZSL 103
ZSH 103
LSL 103
LAL 103
LAH 103
LAH 103
TI 101
TIT 101
TAL 103
TAH 103
TI 103
FE 105
FT 105
FRC 105
FAH 105
FAL 105
Purga
LIC 102
LI 103
LIT 102
LIT 103
Trat. Qco.
-Dispersantes
-Hipoclorito desodio
-Anticorrosión
Nodo 3
TI 104
PI 105
Proc.
PI 108
FAL 102
FAH 102
FIR 102
FIT 102
TLAL 104
TAH 104
TIR 104
TIT 104
PAL 105
PAH 105
PI 105
PSL 105
PSH 105
PE 105A
PE 105B
PE 105C
2 de 3
PI 107
PI 106
FAL 103
AHAL 103
Conductimetro 101
pHmetro 101
Filtros
Nodo 4
Clorinador